


Blatt 3			
Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Riethgraben 538616	Station von 0 m bis 100 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 1	HW 5725145,39 RW 3410562		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	1		
Länge [m]	9		
Durchmesser [mm]	1000		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	500		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Rohrdurchlass mit Betonwandungsabschlüssen. Querender Weg begrünt. Eingestaut.		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig. Keine erkennbaren Mängel.		
Maßnahmenvorschlag	Klärung Eigentumsverhältnisse. Ggf. Rückbau.		