


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Riethgraben 538616	Station von 4600 m bis 4700 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 23	HW 5722652,43 RW 3413984,82		
Bauwerksart	Wehr, beweglich		
Material	Beton		
Breite [m]	1		
Länge [m]	1		
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	200		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Jalousienwehr, umäufig - ohne Absturz, Betonwandung, Führung Stahl, Dammbalken Holz		
Mangel / Baulicher Zustand	Funktion beeinträchtigt, sanierungsbedürftig, Wandung ausgebrochen - umläufig		
Maßnahmenvorschlag	Prüfung Nutzungsbedarf. Reparatur oder Abbruch.		