


| Blatt 3 | | | |
|--|---|--|------------------------------|
| Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung | Gewässer : Riethgraben 538616 | Station von 4800 m bis 4900 m | Kartierer A.Kaeser |
| | Abschnittsnr.: 1 | | |
| Lfd. BW-Nummer 24 | HW 5722616,57 RW 3414168,86 |  | |
| Bauwerksart | Durchlass | | |
| Material | Beton | | |
| Breite [m] | 0,3 | | |
| Länge [m] | 12 | | |
| Durchmesser [mm] | 300 | | |
| Überdeckung [cm] | 0 | | |
| Stauhöhe [cm] | 0 | | |
| Rückstau [ca. m] | 0 | | |
| Ökologische Durchgängigkeit | Fische nicht gegeben | Wasserwirbellose gegeben | Fischotter gegeben |
| Beschreibung | Rohrdurchlass, Straßenunterführung (asphaltiert), keine Wasserführung, stark verwachsen | | |
| Mangel / Baulicher Zustand | funktionstüchtig, baulich keine erkennbaren Mängel | | |
| Maßnahmenvorschlag | Freiräumen der Durchlassöffnungen von Sediment und Bewuchs | | |