


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Riethgraben 538616	Station von 700 m bis 800 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 6	HW 5724708,88 RW 3411126,01		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	4		
Länge [m]	12		
Durchmesser [mm]	1000		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben
Beschreibung	Rohrdurchlass Beton, Abschlusswandungen Beton. Querende Kreisstraße.		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fischotter ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.		