


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Riethgraben 538616	Station von 1700 m bis 1800 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 9	HW 5723854,47 RW 3411670			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	8			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass, Betonrohr, Abschlusswandungen Betonsteine, querender Weg Feldweg - ausgeschottert, befahren, Sediment enthalten			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmen-vorschlag	entfällt			