


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Riethgraben 538616	Station von 7700 m bis 7800 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2		
Lfd. BW-Nummer 14	HW 5721432,45 RW 3416772,71		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	0,5		
Länge [m]	20		
Durchmesser [mm]	500		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Rohrdurchlass, Sedimentablagerungen, querender Wiesenweg - selten befahren		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmenvorschlag	Prüfung Nutzungserfordernis, Ggf. Rückbau		