


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Riethgraben 538616	Station von 5100 m bis 5200 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2		
Lfd. BW-Nummer 1	HW 5722543,35 RW 3414529,1		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	0,3		
Länge [m]	8		
Durchmesser [mm]	300		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Rohrdurchlass, Betonrohr, starke Sedimentablagerung im Rohr und vor den Rohröffnungen, querender Weg geringer Nutzung		
Mangel / Baulicher Zustand	Funktion beeinträchtigt, sanierungsbedürftig, Sedimentablagerungen		
Maßnahmenvorschlag	Beseitigung Sedimentablagerungen an Öffnungen		