


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Riethgraben 538616	Station		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2	von	5800 m	
Lfd. BW-Nummer 4	HW 5722386,24 RW 3415153,3			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Ton			
Breite [m]	0,3			
Länge [m]	5			
Durchmesser [mm]	300			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass, stark sedimentiert, querender Weg - Wiesenüberweg (begrünt)			
Mangel / Baulicher Zustand	Funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Sedimentablagerungen vor und nach Verrohrung			
Maßnahmen-vorschlag	Prüfung Nutzungsbedarf. Ggf. Rückbau oder Teilberäumung Sediment			