

### Blatt 3

<b>Bauwerks- dokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Riethgraben 538616	<b>Station</b>  von 6000 m bis 6100 m	<b>Kartierer</b>  A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  2		
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 5	<b>HW</b> 5722270,56 <b>RW</b> 3415340	Skizze mit Anmerkungen	
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	0,5		
Länge [m]	6		
Durchmesser [mm]	500		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
<b>Ökologische Durchgän- gigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasser- wirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben
<b>Beschreibung</b>	Rohrdurchlass. Geringe, gegeböschte Überschüttung. Querender Waldweg.		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
<b>Maßnahmen- vorschlag</b>	entfällt		