


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Riethgraben 538616	Station von 6500 m bis 6600 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 6	HW 5722073,13 RW 3415733,35			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	0,1			
Länge [m]	5			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Rechteckdurchlass, Betonfassung und Betonabdeckung, Sediment vorhanden, querender Weg geschotterter Waldweg			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, ausgebrochene Abschlussbefestigungen			
Maßnahmenvorschlag	Sanierung Abschlussbefestigungen			