


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Riethgraben 538616	Station von 6800 m bis 6900 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2		
Lfd. BW-Nummer 7	HW 5721889,92 RW 3415966,77		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	0,5		
Länge [m]	3		
Durchmesser [mm]	500		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Rohrdurchlass, seitliche Abschlüsse überwachsen, querender Weg - Waldweg in Benutzung		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, seitlich überwachsen		
Maßnahmen-vorschlag	Bewuchsentfernung, Freilegung Zu- und Ablauf		