

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Mühlenfließ 5386426	Station von 200 m bis 300 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		

Lfd. BW-Nummer 3	HW 5723991,58 RW 3399087,01
----------------------------	--



Bauwerksart	Durchlass
Material	Beton
Breite [m]	1
Länge [m]	10
Durchmesser [mm]	1000
Überdeckung [cm]	0
Stauhöhe [cm]	0
Rückstau [ca. m]	0

Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
------------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

Beschreibung	Durchlass, Betonrohr, bewachsene Überschüttung als landwt. Überfahrt, Otterpassage gegeben
---------------------	--

Mangel / Baulicher Zustand	funktionsstüchtig, keine erkennbaren Mängel
-----------------------------------	---

Maßnahmenvorschlag	entfällt
---------------------------	----------