

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Mühlenfließ 5386426	Station von 1100 m bis 1200 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		

Lfd. BW-Nummer 4	HW 5724795,37 RW 3398708,5
----------------------------	---

Bauwerksart	Durchlass
Material	Beton
Breite [m]	4
Länge [m]	8
Durchmesser [mm]	0
Überdeckung [cm]	0
Stauhöhe [cm]	0
Rückstau [ca. m]	0



Ökologische Durchgängigkeit	Fische	Wasserwirbellose	Fischotter
	gegeben	gegeben	gegeben

Beschreibung	Durchlass, Betonrohr, bewachsene Überschüttung als landwt. Überweg, Otterpassage gegeben
---------------------	--

Mangel / Baulicher Zustand	funktionsstüchtig, sanierungsbedürftig
-----------------------------------	--

Maßnahmenvorschlag	Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse prüfen, ggf. Sediment beräumen und Rückschnitt Bewuchs
---------------------------	--