


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 6400 m bis 6500 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 10	HW 5717259,49 RW 3404065,92			
Bauwerksart	Straßenbrücke			
Material	Beton			
Breite [m]	5			
Länge [m]	5			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	120			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben	
	Beschreibung Brückenbauwerk, Brückenplatte und Widerlager aus Beton, Stahlstrebeneländer, neuere Brücke, keine untere Otterpassage/Uferberme, Aue-ökologisch nicht vertretbar			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmen-vorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fischotter ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.			