

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 7100 m bis 7200 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 13	HW 5717324,35 RW 3404730,13			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Stahl, Holz, Naturste			
Breite [m]	2			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	300			
Rückstau [ca. m]	600			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Dammbalkenwehr mit Hubeinrichtung, Dammbalken koppelbar, Bruchsteinmauerwerk, Hubeinrichtung Stahl, 1-feldrig			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel, Bedienbarkeit gewährleistet			
Maßnahmen-vorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation und unter Berücksichtigung der angrenzenden Brücke zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen.			