


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 9100 m bis 9200 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 17	HW 5717547,72 RW 3406584,49			
Bauwerksart	Überfahrt			
Material	Beton			
Breite [m]	6			
Länge [m]	3			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	120			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Brückenbauwerk, Betonplatte, Uferberme / Otterpassage beidseitig, kein Geländer, Aue-ökologisch vertretbar, querender Feldweg			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, beginnende Abbplatzungen			
Maßnahmen-vorschlag	Ggf. punktuelle Betonoberflächensanierung			