

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 11200 m bis 11300 m	Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2		

Lfd. BW-Nummer 22	HW 5718506,66 RW 3408322,16
-----------------------------	--

Bauwerksart	Überfahrt
Material	Beton
Breite [m]	7
Länge [m]	4
Durchmesser [mm]	0
Überdeckung [cm]	0
Stauhöhe [cm]	160
Rückstau [ca. m]	0



Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter gegeben
------------------------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------------

Beschreibung Brückenbauwerk, Betonbrückenplatte, Widerlager überdeckt, Uferberme /Otterpassage beidseitig vorhanden, Stahlgeländer, Aue-ökologisch vertretbar

Mangel / Baulicher Zustand funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel, Betonoberflächensanierung durchgeführt

Maßnahmen-vorschlag entfällt