


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 12300 m bis 12400 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 26	HW 5718963,78 RW 3409273,88			
Bauwerksart	Überfahrt			
Material	Beton			
Breite [m]	6			
Länge [m]	4			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	150			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Brückenbauwerk, Brückenplatte aus Beton, Widerlager überdeckt, Stahlgeländer, Uferberme / Otterpassage beidseitig vorhanden, querender Feldweg, Aue-ökologisch vertretbar			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel, Geländerkorrosion			
Maßnahmen-vorschlag	entfällt			