


Blatt 3				400			
Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866		Station von 12300 m bis 12400 m		Kartierer D.Moeser		
	Abschnittsnr.: 2						
Lfd. BW-Nummer 27	HW RW	5718968,4 3409276,19					
Bauwerksart	Renaturierung linienhaft						
Material	Naturstein						
Breite [m]	2						
Länge [m]	2						
Durchmesser [mm]	0						
Überdeckung [cm]	0						
Stauhöhe [cm]	10						
Rückstau [ca. m]	0						
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben		Wasser- wirbellose gegeben		Fischotter gegeben		
Beschreibung	rauhe Rampe aus gemischter Steinschüttung						
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel						
Maßnahmenvorschlag	entfällt						