


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 1500 m bis 1600 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 2	HW 5717559,68 RW 3399682,64			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Beton, Stahl			
Breite [m]	3			
Länge [m]	2			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	250			
Rückstau [ca. m]	400			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Hubschützenwehr, Betonwandung, Hubeinrichtung und Bediensteg Stahl, Schützausfachung Holz, Geländereinfassung, 1-feldrig			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen.			