


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 18600 m bis 18700 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 3			
Lfd. BW-Nummer 14	HW 5719382,64 RW 3414350,64			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	0			
Länge [m]	5			
Durchmesser [mm]	800			
Überdeckung [cm]	150			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
	Beschreibung Rohrdurchlass Beton, Abschlussbauwerke Bruchsteinmauerwerk, kein Sohlsediment, querender Feldweg begrünt			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	Bewuchs von Abschlussbauwerk entfernen			