


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 19100 m bis 19200 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 3			
Lfd. BW-Nummer 15	HW 5719520,34 RW 3414735,72			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	0			
Länge [m]	10			
Durchmesser [mm]	600			
Überdeckung [cm]	80			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
	Beschreibung Rohrdurchlass, querende Feldwegüberfahrt begrünt, kein Sohl sediment			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmen-vorschlag	entfällt			