


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 20200 m bis 20300 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 3			
Lfd. BW-Nummer 22	HW 5719857,56 RW 3415594,12			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	0			
Länge [m]	10			
Durchmesser [mm]	400			
Überdeckung [cm]	180			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
	Beschreibung Rohrdurchlass, Abschlussbauwerke Natursteinmauerwerk, querender Weg begrünt			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	Beräumung Abschlussöffnungen von Bewuchs und Sediment			