


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station von 1500 m bis 1600 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 10	HW 5713845,83 RW 3397670,57			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	10			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	120			
Stauhöhe [cm]	100			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass, geböschte Überschüttung, querender Wiesenweg, kein Sohl sediment			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	entfällt			