


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station von 3100 m bis 3200 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 15	HW 5712934,34 RW 3398956,9			
Bauwerksart	Straßenbrücke			
Material	Beton			
Breite [m]	4			
Länge [m]	6			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	400			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Brückenbauwerk. Brückenplatte und Widerlager Beton. Stahlgeländer. Querende Straße / Feldweg. Keine untere Uferberme / Otterpassage. Aue-ökologisch nicht vertretbar.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Rissbildung, rostige Stahlteile			
Maßnahmen-vorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fischotter ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ausführung Rostschutz und Betonrissanierung.			