


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Flöße 53868	<b>Station</b>  von 3900 m bis 4000 m		<b>Kartierer</b>  A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 17	<b>HW</b> 5712587,9 <b>RW</b> 3399585,19			
<b>Bauwerksart</b>	Fußgängerbrücke			
<b>Material</b>	Holz			
<b>Breite [m]</b>	5			
<b>Länge [m]</b>	1,5			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	150			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasserwirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Fußgänger- & Viehbrücke, Brückensteg aus Beton mit Holzabdeckung und Holzgeländer. Uferberme / Otterpassage beidseitig vorhanden. Aue-ökologisch vertretbar.			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	Funktion beeinträchtigt, sanierungsbedürftig, Abdeckung und Geländer sanierungsbedürftig			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Prüfung Eigentumsverhältnisse. Kontrolle statische Belastbarkeit und Sanierung Abdeckung und Geländer.			