


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Flöße 53868	<b>Station</b>  von 4800 m bis 4900 m		<b>Kartierer</b>  A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 20	<b>HW</b> 5712087,85 <b>RW</b> 3400346,07			
<b>Bauwerksart</b>	Fußgängerbrücke			
<b>Material</b>	Stahl			
<b>Breite [m]</b>	6			
<b>Länge [m]</b>	1			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	300			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasserwirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Brückenbauwerk mit Jägerstand. Stahlträger und Stahlgerüst/geländer. Auflager Beton. Ufer großflächig durchgehend.			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Korrosionsschutz fehlt.			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Prüfung Eigentumsverhältnisse. Erneuerung Korrosionsschutz.			