


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station von 5600 m bis 5700 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 21	HW 5712256,84 RW 3401027,41			
Bauwerksart	Straßenbrücke			
Material	Beton			
Breite [m]	12			
Länge [m]	8			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	500			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Brückenbauwerk, Brückenplatte und Widerlager Beton, Stahlgeländer. Querender geschotterter Feldweg. Keine untere Uferberme / Otterpassage. Aue-ökologisch nicht vertretbar.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Betonrissbildung			
Maßnahmen-vorschlag	Betonrissanierung. Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fischotter ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.			