


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station von 5800 m bis 5900 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 22	HW 5712279,91 RW 3401236,92			
Bauwerksart	Eisenbahnbrücke			
Material	Beton			
Breite [m]	6			
Länge [m]	12			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	1000			
Rückstau [ca. m]	1000			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Brückenbauwerk Beton (saniert), Stahlgeländer, hoher Eisenbahndamm. Schotter in Sohle, Kastenprofil, beidseitig Uferberme / Otterpassage vorhanden. Aue-ökologisch nicht vertretbar.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	entfällt			