


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station von 7400 m bis 7500 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 25	HW 5711835,67 RW 3402750,53			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	4			
Länge [m]	10			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	200			
Rückstau [ca. m]	700			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Durchlassdimensionen nicht bekannt. Querende Straße asphaltiert. Betonabschlussbauwerk saniert. Stahlgeländer. Aue-ökologisch nicht vertretbar.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.			