


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station		Kartierer n.d.
	Abschnittsnr.: 1	von	8200 m	
Lfd. BW-Nummer 27	HW 5711774,34 RW 3403478,07	bis	8300 m	
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	10			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	250			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass. Querender Feldweg. Betonabschlussbauwerke saniert. Ohne geländer.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	entfällt			