

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station von 8600 m bis 8700 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		

Lfd. BW-Nummer 28	HW 5711666,37 RW 3403856,37
-----------------------------	----------------------------------------------

Bauwerksart	Durchlass
Material	Beton
Breite [m]	5
Länge [m]	10
Durchmesser [mm]	1000
Überdeckung [cm]	50
Stauhöhe [cm]	150
Rückstau [ca. m]	300



Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben

Beschreibung Rohrdurchlass. Betonabschlussbauwerk. Querender Wiesenübergang.

Mangel / Baulicher Zustand funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel

Maßnahmenvorschlag entfällt.