

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1	von	100 m	
Lfd. BW-Nummer 3	HW 5714688,89 RW 3396702,12	bis		200 m
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	7			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	50			
Stauhöhe [cm]	150			
Rückstau [ca. m]	500			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische	Wasser-wirbellose		Fischotter
	nicht gegeben	nicht gegeben		gegeben
Beschreibung	Jalousienwehr. Wandung Betonsteinmauerwerk. Führung Hubvorrichtung Stahl. Dammbalken Holz. Absperrung Grabenabzweig mit Überlauf in Speicherbecken vor Kleiner Elster.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig			
Maßnahmen-vorschlag	Fugensanierung, bei Bedarf Dammbalkenerneuerung			

