


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station von 1200 m bis 1300 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 7	HW 5714020,64 RW 3397436,27			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	4			
Länge [m]	10			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	100			
Stauhöhe [cm]	200			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass. Straßendamm gebösch. Einlauf Betonsteinwandung. Querende Ortsstraße.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fischotter ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.			