

<b>Kartiernummer</b>	AB01	<b>Wasserkörper</b>	58418_0_5817
<b>Abschnittsnummer</b>	58418_0_5817_AB01	<b>Gewässer</b>	Stadtnuthe
<b>Datum</b>	16.07.2009	<b>GWK</b>	58418
<b>Kartierer</b>	Renner	<b>STAT_BIS</b>	0
		<b>STAT_VON</b>	247
<b>LAWA-Typ Alt</b>	11	<b>Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt</b>	
<b>LAWA-Typ Neu</b>	14		
<b>Unterhaltung</b>	keine		
<b>Eigendynamik</b>	keine		
<b>Randstreifen links</b>	Wald	<b>Randstreifen rechts</b>	Wald
<b>Nutzung links</b>	Wald	<b>Nutzung rechts</b>	Wald
<b>Bemerkungen</b>	gerader Verlauf im mäßig tiefem Profil, Sohle sandiges Sediment, wenig Totholz, Uferbefestigung mit Pfählen und Faschinen, stellenweise leicht hinterspült		

Bauwerke im Abschnitt		
BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
58418_0_5817_BW02	b2	Wehr
58418_0_5817_BW01	b1	Sohlgleite/-rausche

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
00100_01	58418_0_5817_00100_01.JPG	AB01 - Charakteristik
00100_02	58418_0_5817_00100_02.JPG	Uferbefestigung hinterflossen
00300_01	58418_0_5817_00300_01.JPG	Hinweisschild im Bereich BW01/02
00300_02	58418_0_5817_00300_02.JPG	BW01 - Sohlrampe mit Absturz
00300_03	58418_0_5817_00300_03.JPG	rechts Stadtnuthe, links Teich
00300_04	58418_0_5817_00300_04.JPG	Überlauf im Teich
00300_05	58418_0_5817_00300_05.JPG	Auslauf Teich - Stadtnuthe
00300_06	58418_0_5817_00300_06.JPG	BW01 - Sohlrampe / Absturz
00300_07	58418_0_5817_00300_07.JPG	Vermüllung des Ufers im Bereich Sohlrampe
00300_08	58418_0_5817_00300_08.JPG	BW02 - Wehr Papiermühle
00300_09	58418_0_5817_00300_09.JPG	BW02 - Wehr Papiermühle
00300_10	58418_0_5817_00300_10.JPG	BW02 - Wehr Papiermühle
00300_11	58418_0_5817_00300_11.JPG	BW02 - Wehr Papiermühle

# GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

# Abschnittsbogen

<b>Kartiernummer</b>	AB02	<b>Wasserkörper</b>	58418_0_5817
<b>Abschnittsnummer</b>	58418_0_5817_AB02	<b>Gewässer</b>	Stadtnuthe
<b>Datum</b>	16.07.2009	<b>GWK</b>	58418
<b>Kartierer</b>	Renner	<b>STAT_BIS</b>	247
		<b>STAT_VON</b>	806
<b>LAWA-Typ Alt</b>	11	<b>Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt</b> mineralische Hauptsubstrate vorherrschend	
<b>LAWA-Typ Neu</b>	14		
<b>Unterhaltung</b>	keine		
<b>Eigendynamik</b>	kaum, an einigen Stellen Uferbereiche leicht erodiert		
<b>Randstreifen links</b>	Wald, Böschung stellenweise mit Brennesselareale bewachsen	<b>Randstreifen rechts</b>	Wald
<b>Nutzung links</b>	Wald	<b>Nutzung rechts</b>	Wald, St.280-420 Siedlungsbereich mit Freiflächen
<b>Bemerkungen</b>	fast geradlinig verlaufender Bereich mit zum Teil vorhandenem Uferverbau (Pfähle+Buschfaschinen) und leichte erodierten Bereichen, zw. St.300 und 400 gibt es zwei Überläufe, Teiche im re Bereich werden darüber gespeist		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
58418_0_5817_BW03	b3	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
00400_01	58418_0_5817_00400_01.JPG	AB02
00400_02	58418_0_5817_00400_02.JPG	AB02
00400_03	58418_0_5817_00400_03.JPG	AB02 - Hinweisschild
00400_04	58418_0_5817_00400_04.JPG	AB02 - 1. Überlauf aus Stadtnuthe in Teich
00400_05	58418_0_5817_00400_05.JPG	AB02 - Bereich Einlauf in Teich
00500_01	58418_0_5817_00500_01.JPG	AB02 - 2. Überlauf aus Stadtnuthe in Teich
00500_02	58418_0_5817_00500_02.JPG	AB02 - Bereich Einlauf in Teich
00600_01	58418_0_5817_00600_01.JPG	AB02 - Charakteristik
00700_01	58418_0_5817_00700_01.JPG	AB02
00700_02	58418_0_5817_00700_02.JPG	BW03 - Fuß- und Radwegbrücke

<b>Kartiernummer</b>	AB03	<b>Wasserkörper</b>	58418_0_5817
<b>Abschnittsnummer</b>	58418_0_5817_AB03	<b>Gewässer</b>	Stadtnuthe
<b>Datum</b>	16.07.2009	<b>GWK</b>	58418
<b>Kartierer</b>	Renner	<b>STAT_BIS</b>	806
		<b>STAT_VON</b>	1620
<b>LAWA-Typ Alt</b>	11	<b>Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt</b>	
<b>LAWA-Typ Neu</b>	14		
<b>Unterhaltung</b>	keine		
<b>Eigendynamik</b>	schwach geschwungener Lauf, kaum Breitenvarianz, Ufererosion zu erkennen		
<b>Randstreifen links</b>	nicht vorhanden, Böschungskante mit Gehölz (Laubbäumen)	<b>Randstreifen rechts</b>	4 m Krautflur mit Gehölzen, ab St.1260 Wald
<b>Nutzung links</b>	Wald, ab St.1040 Grünland, ab St.1520 Wald	<b>Nutzung rechts</b>	Grünland, ab St.1260 Wald, an St.1500 Grünland
<b>Bemerkungen</b>	schwach geschwungener Verlauf im flachen Profil, Sohle streckenweise mäßig verkrautet, teilweise Organikauflage und Totholz		

<b>Fotos zu diesem Abschnitt</b>		
<b>Foto-Nr.</b>	<b>Dateiname</b>	<b>Bildbeschreibung</b>
00900_01	58418_0_5817_00900_01.JPG	AB03 - Charakteristik
01000_01	58418_0_5817_01000_01.JPG	AB03 - Charakteristik
01200_01	58418_0_5817_01200_01.JPG	AB03 - Charakteristik
01200_02	58418_0_5817_01200_02.JPG	AB03 - Uferbereich
01300_01	58418_0_5817_01300_01.JPG	AB03
01400_01	58418_0_5817_01400_01.JPG	AB03
01500_01	58418_0_5817_01500_01.JPG	AB03 - Unrat im Gerinne

<b>Kartiernummer</b>	<input type="text" value="AB04"/>	<b>Wasserkörper</b>	<input type="text" value="58418_0_5817"/>
<b>Abschnittsnummer</b>	<input type="text" value="58418_0_5817_AB04"/>	<b>Gewässer</b>	<input type="text" value="Stadtnuthe"/>
<b>Datum</b>	<input type="text" value="16.07.2009"/>	<b>GWK</b>	<input type="text" value="58418"/>
<b>Kartierer</b>	<input type="text" value="Renner"/>	<b>STAT_BIS</b>	<input type="text" value="1620"/>
		<b>STAT_VON</b>	<input type="text" value="4472"/>
<b>LAWA-Typ Alt</b>	<input type="text" value="11"/>	<b>Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt</b>	
<b>LAWA-Typ Neu</b>	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="mineralische Hauptsubstrate vorherrschend"/>	
<b>Unterhaltung</b>	<input type="text" value="keine"/>		
<b>Eigendynamik</b>	<input type="text" value="keine, im Stadtbereich Uferbefestigungen, teilweise Gebäude bis zum Ufer stehend"/>		
<b>Randstreifen links</b>	<input type="text" value="nicht vorhanden"/>	<b>Randstreifen rechts</b>	<input type="text" value="nicht vorhanden"/>
<b>Nutzung links</b>	<input type="text" value="Stadtgebiet Luckenwalde"/>	<b>Nutzung rechts</b>	<input type="text" value="Stadtgebiet Luckenwalde"/>
<b>Bemerkungen</b>	<input type="text" value="im Stadtbereich fließenden Gerinne im flachen Profil, Uferbereich befestigt mit Pfählen+Faschinen, einigen Bereiche Mauern bis zum Ufer gebaut, St.3180-3650 Parkanlage Gerinnegestaltung naturnah, sandiges Sohlensubstrat, wenige Makrophyten im Gerinne, ab St. 3750-3770 Böschungsbefestigung re mit Steinschüttung, ab St. 4330-4470 Böschungs- und Uferbefestigung mit Geotextil und Gabionen"/>		

**Bauwerke im Abschnitt**

BNumber	Kartiernummer	Bauwerksart
58418_0_5817_BW06	b6	Brücke
58418_0_5817_BW11	b11	Brücke
58418_0_5817_BW13	b13	Brücke
58418_0_5817_BW14	b14	Terassenbrücke
58418_0_5817_BW15	b15	Sohlgleite/-rausche
58418_0_5817_BW16	b16	Brücke
58418_0_5817_BW17	b17	Sohlschwelle
58418_0_5817_BW18	b18	Brücke
58418_0_5817_BW24	b24	Brücke
58418_0_5817_BW04	b4	Brücke
58418_0_5817_BW05	b5	Brücke
58418_0_5817_BW23	b23	Sohlschwelle
58418_0_5817_BW07	b7	Brücke
58418_0_5817_BW08	b8	Brücke
58418_0_5817_BW09	b9	Sohlgleite/-rausche
58418_0_5817_BW10	b10	Brücke
58418_0_5817_BW12	b12	Brücke
58418_0_5817_BW19	b19	Brücke
58418_0_5817_BW20	b20	Brücke

# GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

# Abschnittsbogen

58418_0_5817_BW22	b22	Brücke
58418_0_5817_BW21	b21	Sohlschwelle
58418_0_5817_BW25	b25	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
01700_01	58418_0_5817_01700_01.JPG	BW04 - Brücke Trebbiner Tor
01700_02	58418_0_5817_01700_02.JPG	BW04 - Brücke mit Gehölzeinwuchs im Fundament
01800_01	58418_0_5817_01800_01.JPG	BW05 - Brücke Trebbiner Straße
01800_02	58418_0_5817_01800_02.JPG	AB04 - Charakteristik
01800_03	58418_0_5817_01800_03.JPG	Ab04 - Sohle mit Sandrippeln
02100_01	58418_0_5817_02100_01.JPG	Stege als Behelfsbrücken von Anliegern der Kleingärten
02100_02	58418_0_5817_02100_02.JPG	BW06 - Brücke
02200_01	58418_0_5817_02200_01.JPG	Stege als Behelfsbrücken von Anliegern der Kleingärten
02800_01	58418_0_5817_02800_01.JPG	AB04 - Charakteristik
02800_02	58418_0_5817_02800_02.JPG	Zuläufe von Grundstücken
02800_03	58418_0_5817_02800_03.JPG	BW07 - Brücke Lindenstraße
02900_01	58418_0_5817_02900_01.JPG	AB04 - Charakteristik
03200_01	58418_0_5817_03200_01.JPG	BW08 - Brücke Salzufelderstraße
03200_02	58418_0_5817_03200_02.JPG	AB04 - Steinschüttung zur Uferbefestigung
03300_01	58418_0_5817_03300_01.JPG	Steine im Gerinne
03400_01	58418_0_5817_03400_01.JPG	BW09 - Sohlrausche AB04
03400_02	58418_0_5817_03400_02.JPG	BW09 - Sohlrausche AB04
03400_03	58418_0_5817_03400_03.JPG	AB04 - Uferbefestigung mit Gabionen
03500_01	58418_0_5817_03500_01.JPG	AB04 - Uferbereich rechts vor BW10
03500_02	58418_0_5817_03500_02.JPG	BW10 - Brücke Poststraße
03500_03	58418_0_5817_03500_03.JPG	BW10 - Brücke Poststraße
03500_04	58418_0_5817_03500_04.JPG	linker Uferbereich vor BW10
03600_01	58418_0_5817_03600_01.JPG	AB04 Parkbereich
03600_02	58418_0_5817_03600_02.JPG	AB04 - Stadtpark Luckenwalde
03600_03	58418_0_5817_03600_03.JPG	BW11 - Fußgängerbrücke
03700_01	58418_0_5817_03700_01.JPG	AB04 - Stadtpark Luckenwalde, Aufweitung
03700_02	58418_0_5817_03700_02.JPG	BW12 - Fußgängerbrücke
03700_03	58418_0_5817_03700_03.JPG	AB04 - Stadtpark Luckenwalde (Ende der Aufweitung)
03700_04	58418_0_5817_03700_04.JPG	AB04 - mit Bebauung bis an Uferkante
03900_01	58418_0_5817_03900_01.JPG	BW13/14 - Brücke / Terrassenbrücke mit Pegellatte
03900_02	58418_0_5817_03900_02.JPG	BW15 - Sohlrausche
04000_01	58418_0_5817_04000_01.JPG	AB04
04000_02	58418_0_5817_04000_02.JPG	AB04
04000_03	58418_0_5817_04000_03.JPG	BW16 - Straßenbrücke am Nuthefließ
04000_04	58418_0_5817_04000_04.JPG	BW17 - Sohlschwelle
04000_05	58418_0_5817_04000_05.JPG	BW18 - Fußgängerbrücke
04000_06	58418_0_5817_04000_06.JPG	BW18 - Fußgängerbrücke mit Pegellatte
04100_01	58418_0_5817_04100_01.JPG	AB04
04100_02	58418_0_5817_04100_02.JPG	BW19 - Fußgängerbrücke zwischen Bürokomplexen, rechter Rand mit Mauerbefestigung
04100_03	58418_0_5817_04100_03.JPG	BW20 - Fußgängerbrücke / AB04
04100_04	58418_0_5817_04100_04.JPG	BW22 - Fußgängerbrücke
04100_05	58418_0_5817_04100_05.JPG	BW21 - Sohlschwelle

**GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe****Abschnittsbogen**

04100_06	58418_0_5817_04100_06.JPG	AB04
04200_01	58418_0_5817_04200_01.JPG	BW23 - Sohlschwelle
04200_02	58418_0_5817_04200_02.JPG	AB04
04200_03	58418_0_5817_04200_03.JPG	BW24 - Fußgängerbrücke
04300_01	58418_0_5817_04300_01.JPG	AB04
04400_01	58418_0_5817_04400_01.JPG	Gebäudefmauern als Uferkante und Ausläufe
04400_02	58418_0_5817_04400_02.JPG	BW25 - Brücke Mühlenweg
04400_03	58418_0_5817_04400_03.JPG	Steinsporne , davor linkes Ufer mit Gabionen befestigt
04400_04	58418_0_5817_04400_04.JPG	AB04 - Gabionen zur Ufersicherung
04400_05	58418_0_5817_04400_05.JPG	AB04 - Gabionen (links) und Geotextil (rechts) zur Ufersicherung
04500_01	58418_0_5817_04500_01.JPG	Böschungsbefestigung aus Geotextil
04500_02	58418_0_5817_04500_02.JPG	Rest von einem Düker

# GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

# Abschnittsbogen

<b>Kartiernummer</b>	AB05	<b>Wasserkörper</b>	58418_0_5817
<b>Abschnittsnummer</b>	58418_0_5817_AB05	<b>Gewässer</b>	Stadtnuthe
<b>Datum</b>	17.07.2009	<b>GWK</b>	58418
<b>Kartierer</b>	Renner	<b>STAT_BIS</b>	4472
		<b>STAT_VON</b>	5009
<b>LAWA-Typ Alt</b>	11	<b>Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt</b> mineralische Hauptsubstrate vorherrschend	
<b>LAWA-Typ Neu</b>	14		
<b>Unterhaltung</b>	keine		
<b>Eigendynamik</b>	kaum, Uferverbau mit Pfahl- und Flechtwerk, geringe Böschungserodierung		
<b>Randstreifen links</b>	Wald, Böschung Krautflur+ Gehölze (überwiegend Erlen)	<b>Randstreifen rechts</b>	Wald, Böschung Krautflur+ Gehölze (überwiegend Erlen)
<b>Nutzung links</b>	Wald	<b>Nutzung rechts</b>	Wald
<b>Bemerkungen</b>	gestreckter Verlauf, wenig Totholz, Fließgeschwindigkeit gering bis mittel, Uferbefestigung teilweise verrottet, Erosion im unteren Böschungsbereich		

## Bauwerke im Abschnitt

BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
58418_0_5817_BW27	b27	Wehr
58418_0_5817_BW26	b26	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
04500_03	58418_0_5817_04500_03.JPG	BW26 - AB05, Straßenbrücke "Elsthal"
04500_04	58418_0_5817_04500_04.JPG	BW27 - Wehr Elsthal
04500_05	58418_0_5817_04500_05.JPG	BW27 - Wehr Elsthal
04500_06	58418_0_5817_04500_06.JPG	BW27 - linkes Wehrbecken
04500_07	58418_0_5817_04500_07.JPG	BW27 - rechtes Wehrbecken
04500_08	58418_0_5817_04500_08.JPG	BW27 - Einlauf
04600_01	58418_0_5817_04600_01.JPG	AB05
04600_02	58418_0_5817_04600_02.JPG	AB05
04600_03	58418_0_5817_04600_03.JPG	AB05
04700_01	58418_0_5817_04700_01.JPG	AB05
04800_01	58418_0_5817_04800_01.JPG	AB05
04900_01	58418_0_5817_04900_01.JPG	AB05

# GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

# Abschnittsbogen

<b>Kartiernummer</b>	AB06	<b>Wasserkörper</b>	58418_0_5817
<b>Abschnittsnummer</b>	58418_0_5817_AB06	<b>Gewässer</b>	Stadtnuthe
<b>Datum</b>	17.07.2009	<b>GWK</b>	58418
<b>Kartierer</b>	Renner	<b>STAT_BIS</b>	5009
		<b>STAT_VON</b>	5274
<b>LAWA-Typ Alt</b>	11	<b>Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt</b>	
<b>LAWA-Typ Neu</b>	14		
<b>Unterhaltung</b>	keine		
<b>Eigendynamik</b>	geringe, wenig Breiten- und Tiefenvarianz, beginnende Böschungserosion		
<b>Randstreifen links</b>	Wald, auf Böschung Krautflur+ Gehölze	<b>Randstreifen rechts</b>	8 m Krautflur+ Sträucher
<b>Nutzung links</b>	Wald, ab St.5180 Freibadgelände	<b>Nutzung rechts</b>	Brache
<b>Bemerkungen</b>	gestreckter Verlauf im flachen Profil, sandige Sohle, auf Sohle Rippeln deutlich erkennbar, kaum Totholz		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
58418_0_5817_BW28	b28	Brücke

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
05000_01	58418_0_5817_05000_01.JPG	AB06
05100_01	58418_0_5817_05100_01.JPG	AB06
05300_01	58418_0_5817_05300_01.JPG	BW28 - Fußgängerbrücke (Freibadgelände)
05300_02	58418_0_5817_05300_02.JPG	AB06 - Buschfaschinen
05300_03	58418_0_5817_05300_03.JPG	AB06 - Freibadgelände



<b>Kartiernummer</b>	<input type="text" value="AB07"/>	<b>Wasserkörper</b>	<input type="text" value="58418_0_5817"/>
<b>Abschnittsnummer</b>	<input type="text" value="58418_0_5817_AB07"/>	<b>Gewässer</b>	<input type="text" value="Stadtnuthe"/>
<b>Datum</b>	<input type="text" value="17.07.2009"/>	<b>GWK</b>	<input type="text" value="58418"/>
<b>Kartierer</b>	<input type="text" value="Krauß"/>	<b>STAT_BIS</b>	<input type="text" value="5274"/>
		<b>STAT_VON</b>	<input type="text" value="5437"/>
<b>LAWA-Typ Alt</b>	<input type="text" value="11"/>	<b>Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt</b>	
<b>LAWA-Typ Neu</b>	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="mineralische Hauptsubstrate vorherrschend"/>	
<b>Unterhaltung</b>	<input type="text" value="Böschungsmahd re."/>		
<b>Eigendynamik</b>	<input type="text" value="keine"/>		
<b>Randstreifen links</b>	<input type="text" value="Wald"/>	<b>Randstreifen rechts</b>	<input type="text" value="Krautflur auf Böschung + 1m Krautflur"/>
<b>Nutzung links</b>	<input type="text" value="Wald"/>	<b>Nutzung rechts</b>	<input type="text" value="Grünland, Wald"/>
<b>Bemerkungen</b>	<input type="text" value="geradlinig ausgebautes eingetieftes Trapezprofil Uferbefestigung Buschfaschinen, mittlere Fließgeschwindigkeit"/>		

<b>Bauwerke im Abschnitt</b>		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
<input type="text" value="58418_0_5817_BW29"/>	<input type="text" value="b29"/>	<input type="text" value="Brücke"/>

<b>Fotos zu diesem Abschnitt</b>		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
<input type="text" value="05300_04"/>	<input type="text" value="58418_0_5817_05300_04.JPG"/>	<input type="text" value="BW29 - Brücke Teichwiesenweg"/>
<input type="text" value="05400_01"/>	<input type="text" value="58418_0_5817_05400_01.JPG"/>	<input type="text" value="AB07"/>

<b>Kartiernummer</b>	AB08	<b>Wasserkörper</b>	58418_0_5817
<b>Abschnittsnummer</b>	58418_0_5817_AB08	<b>Gewässer</b>	Stadtnuthe
<b>Datum</b>	17.07.2009	<b>GWK</b>	58418
<b>Kartierer</b>	Krauß	<b>STAT_BIS</b>	5437
<b>LAWA-Typ Alt</b>	11	<b>STAT_VON</b>	5591
<b>LAWA-Typ Neu</b>	14	<b>Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt</b>	
<b>Unterhaltung</b>	Böschungsmahd und Krautung		
<b>Eigendynamik</b>	keine		
<b>Randstreifen links</b>	nicht vorhanden, Krautflur auf Böschung	<b>Randstreifen rechts</b>	Krautflur bis 1m nach Böschung, ab und zu wieder Einzelbäume (Erle + Weide)
<b>Nutzung links</b>	Grünland	<b>Nutzung rechts</b>	Kleingärten
<b>Bemerkungen</b>	geradlinig ausgebautes eingetieftes Trapez, keine Eigendynamik durch Ufersicherung lückiger Makrophytenbewuchs, sandige Sohle mit Sandrippeln		

<b>Bauwerke im Abschnitt</b>		
<b>BNummer</b>	<b>Kartiernummer</b>	<b>Bauwerksart</b>
58418_0_5817_BW30	b30	Brücke

<b>Fotos zu diesem Abschnitt</b>		
<b>Foto-Nr.</b>	<b>Dateiname</b>	<b>Bildbeschreibung</b>
05500_01	58418_0_5817_05500_01.JPG	AB08
05600_01	58418_0_5817_05600_01.JPG	BW30 - Holzbrücke für Fuß- und Radweg

# GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

# Abschnittsbogen

<b>Kartiernummer</b>	AB09	<b>Wasserkörper</b>	58418_0_5817
<b>Abschnittsnummer</b>	58418_0_5817_AB09	<b>Gewässer</b>	Stadtnuthe
<b>Datum</b>	17.07.2009	<b>GWK</b>	58418
<b>Kartierer</b>	Krauß	<b>STAT_BIS</b>	5591
<b>LAWA-Typ Alt</b>	11	<b>STAT_VON</b>	5817
<b>LAWA-Typ Neu</b>	14	<b>Begründung und Empfehlung zur Festlegung des Gesamtwasserkörpertyps oder allgemeine Hinweise zum Typwechsel im Abschnitt</b>	
<b>Unterhaltung</b>	Böschungsmahd + Krautung		
<b>Eigendynamik</b>	keine		
<b>Randstreifen links</b>	nicht vorhanden, teilweise Schilf, Waldstreifen Krautflur ab St. 5700	<b>Randstreifen rechts</b>	1,5 m Krautflur
<b>Nutzung links</b>	Wald und Grünland	<b>Nutzung rechts</b>	Grünland
<b>Bemerkungen</b>	geradliniger ausgebauter Verlauf mit Überflutungspotenzial, stellenweise Makrophyten, geringe Fließgeschwindigkeit, sandige Sohle		

Bauwerke im Abschnitt		
BNummer	Kartiernummer	Bauwerksart
58418_0_5817_BW31	b31	Wehr

Fotos zu diesem Abschnitt		
Foto-Nr.	Dateiname	Bildbeschreibung
05700_01	58418_0_5817_05700_01.JPG	BW31 - Wehr Kleinbahn
05700_02	58418_0_5817_05700_02.JPG	AB09
05800_01	58418_0_5817_05800_01.JPG	AB09
05800_02	58418_0_5817_05800_02.JPG	Abzweig Stadtnuthe aus Nuthe