

Bauwerksnummer 58492_0_4089_BW01

Gewässer: Gröbener Fließ

GWK: 58492

Station: 55,806

Stau

Abschnitts-Nr. 58492_0_4089_AB01

Material Stahl/Holz

Breite [cm] 800

Länge [cm] 80

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: zeitweise durchgängig

Bauwerksart: Stau, Wehr, Absturzbauwerke

Art des Wehres: oberflächlich, Jalousiewehr

Beschreibung: Eintafelschützstau mit Jalousietafel



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen Tafel 200 cm

Kartierdatum: 11.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 58492_0_4089_BW02

Gewässer: Gröbener Fließ

GWK: 58492

Station: 477

Durchlass

Abschnitts-Nr. 58492_0_4089_AB02

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 700

Durchmesser [mm] 750

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Durchlass unter Feldweg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 11.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 58492_0_4089_BW03

Gewässer: Gröbener Fließ

GWK: 58492

Station: 1189

Durchlass

Abschnitts-Nr. 58492_0_4089_AB02

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 1000

Durchmesser [mm] 1000

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Durchlass unter landwirtschaftlichem Überweg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 11.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 58492_0_4089_BW04

Gewässer: Gröbener Fließ

GWK: 58492

Station: 2050

Durchlass

Abschnitts-Nr. 58492_0_4089_AB03

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 800

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: keine Angaben

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Rohrdurchlass komplett zugewachsen; Schlauch zum Wasser abpumpen liegt vor Auslauf



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 11.08.2009

Kartierer: Krauß

Bauwerksnummer 58492_0_4089_BW05

Gewässer: Gröbener Fließ

GWK: 58492

Station: 2309

Brücke

Abschnitts-Nr. 58492_0_4089_AB04

Material Stahlbeton

Breite [cm] 1600

Länge [cm] 800

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Straßenbrücke



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 11.08.2009

Kartierer: Renner

Bauwerksnummer 58492_0_4089_BW06

Gewässer: Gröbener Fließ

GWK: 58492

Station: 2524,76

Stau

Abschnitts-Nr. 58492_0_4089_AB05

Material Stahl/Beton

Breite [cm] 900

Länge [cm] 150

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: zeitweise durchgängig

Bauwerksart: Stau, Wehr, Absturzbauwerke

Art des Wehres: unterschlächtig, mit Einfachschütz

Beschreibung: Eintafelschützstau



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen geschlossen

Kartierdatum: 11.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58492_0_4089_BW07

Gewässer: Gröbener Fließ

GWK: 58492

Station: 3945

Brücke

Abschnitts-Nr. 58492_0_4089_AB07

Material Stahlbeton

Breite [cm] 600

Länge [cm] 900

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Straßenbrücke



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen Ein- und Auslaufbereich Böschung und Ufer mit Steinschüttung und Pfahlreihen befestigt

Kartierdatum: 11.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 58492_0_4089_BW08

Gewässer: Gröbener Fließ

Stau

Abschnitts-Nr. 58492_0_4089_AB08

Material Stahl/Beton

Breite [cm] 800

Länge [cm] 80

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: defekter Stau, Vorrichtung zum Betätigen nicht mehr vorhanden, Teil der Tafel im Gerinne; mit Begehungsbrücke

Mangel Teile fehlen

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen je 2 m betonierte Böschung beidseits

Kartierdatum: 11.08.2009 **Kartierer:** Renner



Bauwerksnummer 58492_0_4089_BW09

Gewässer: Gröbener Fließ

GWK: 58492

Station: 4087

Brücke

Abschnitts-Nr. 58492_0_4089_AB08

Material Holz

Breite [cm] 600

Länge [cm] 60

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Fußgängerbrücke

Mangel instabil

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 11.08.2009 **Kartierer:** Renner

