

Abschnitt: 584992_0_6270_AB01

Gewässer: Hirtengraben

Foto Nummer 00100_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 13.08.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

Einmündung in Nuthe



Foto Nummer 00100_02

in Fließ-
gegen richtung

Datum 13.08.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

Durchlass



Foto Nummer 00100_03

in Fließ-
gegen richtung

Datum 13.08.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

AB01 trocken gefallen



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

BW01 - Einlauf mit
Führungsschienen für Stau



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB01



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

BW02 - Rohrdurchlass



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

BW02 - Rohrdurchlass
Einlaufbereich mit Betonwand



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB01



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB01



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584992_0_6270_AB02

Gewässer: Hirtengraben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung x

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584992_0_6270_AB03

Gewässer: Hirtengraben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB03 Bereich der Verrohrung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB03 verrohrter Bereich



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

BW05 - Einlauf der Verrohrung
Verrohrung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584992_0_6270_Ab04

Gewässer: Hirtengraben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung




Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584992_0_6270_AB05

Gewässer: Hirtengraben

Foto Nummer 01800_03

in Fließ-
gegen richtung

Datum 13.08.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

AB05



Foto Nummer 01900_01

in Fließ-
gegen richtung

Datum 13.08.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

AB05



Foto Nummer 01900_02

in Fließ-
gegen richtung

Datum 13.08.2009

Kartierer Renner

Beschreibung

BW12 - Autobahnbrücke A115



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB05 mit Ästen im Gerinnebett



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB05 mit Ästen im Gerinnebett



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB05



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung x

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584992_0_6270_AB06

Gewässer: Hirtengraben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

Querdamm und Stämme als
Überweg



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB06



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

Sohlsituation und Reste einer
Uferbefestigung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB06 mit Sturzbäumen



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB06 Sohle teilweise mit
Makrophyten bestanden



Abschnitt: 584992_0_6270_AB07

Gewässer: Hirtengraben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584992_0_6270_AB08

Gewässer: Hirtengraben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584992_0_6270_AB09

Gewässer: Hirtengraben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584992_0_6270_AB10

Gewässer: Hirtengraben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung




Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584992_0_6270_AB11

Gewässer: Hirtengraben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB11 - mit Schilfstreifen



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB11 -



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

AB11



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584992_0_6270_AB12

Gewässer: Hirtengraben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Abschnitt: 584992_0_6270_AB13

Gewässer: Hirtengraben

Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung



Foto Nummer

in Fließ-
gegen richtung

Datum

Kartierer

Beschreibung

