
GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe

Fotodokumentation



GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe	Fotodokumentation
in Fließ- gegen richtung x Datum 30.07.2009 Kartierer Krauß Beschreibung BW01 - Rohrdurchlass	
Foto Nummer 07600_01 in Fließ- gegen richtung 30.07.2009 Kartierer Krauß Beschreibung AB01	
Foto Nummer 07700_01 in Fließ- gegen richtung x Datum 30.07.2009 Kartierer Krauß Beschreibung	

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe	Fotodokumentation
Foto Nummer 07800_01 in Fließ- gegen richtung x Datum 30.07.2009 Kartierer Krauß Beschreibung AB01	
Foto Nummer 07900_01 in Fließ- gegen richtung Datum 30.07.2009 Kartierer Krauß Beschreibung AB01	
Foto Nummer 08000_01 in Fließ- gegen richtung Datum 30.07.2009 Kartierer Krauß	

Beschreibung

BW02 - Rohrdurchlass

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe	Fotodokumentation
in Fließ- gegen richtung Datum 30.07.2009 Kartierer Krauß Beschreibung AB01	
in Fließ- gegen richtung x Datum 30.07.2009 Kartierer Krauß Beschreibung AB01	
in Fließ- gegen richtung x Datum 30.07.2009 Kartierer Krauß Beschreibung weiterer Gewässerverlauf nach Routenende	

GEK-Teileinzugsgebiet Nuthe	Fotodokumentation
Foto Nummer 08160_02	
in Fließ- x gegen richtung	
Datum 30.07.2009	
Kartierer Krauß	
Beschreibung	The state of the Party of the P
AB01	