

Bezeichnung Foto: 5848244_00000_00100_01.jpg **Abschnitt:** 5848244_00000_00100

ID des OWK: 5848244

Foto in **Fließrichtung**
 gegen

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 0, Mündung ins Bardenitzer Fließ.



RW: 3359312 **HW:** 5776300

Bezeichnung Foto: 5848244_00100_00200_01.jpg **Abschnitt:** 5848244_00100_00200

ID des OWK: 5848244

Foto in **Fließrichtung**
 gegen

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 0,1.



RW: 3359208 **HW:** 5776288

Bezeichnung Foto: 5848244_00200_00300_01.jpg **Abschnitt:** 5848244_00200_00300

ID des OWK: 5848244

Foto in **Fließrichtung**
 gegen

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B01, Kastendurchlass / Überfahrt km 0,210.



RW: 3359108 **HW:** 5776273

Bezeichnung Foto: 5848244_00200_00300_02.jpg

Abschnitt: 5848244_00200_00300

ID des OWK 5848244

Foto in **Fließrichtung**
gegen

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B01, Bohlenstau.



RW: 3359094

HW: 5776270

Bezeichnung Foto: 5848244_00200_00300_03.jpg

Abschnitt: 5848244_00200_00300

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 0,210.



RW: 3359049

HW: 5776264

Bezeichnung Foto: 5848244_00300_00400_01.jpg

Abschnitt: 5848244_00300_00400

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 0,3.



RW: 3359003

HW: 5776260

Bezeichnung Foto: 5848244_00400_00500_01.jpg

Abschnitt: 5848244_00400_00500

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 0,4.



RW: 3358909

HW: 5776245

Bezeichnung Foto: 5848244_00500_00600_01.jpg

Abschnitt: 5848244_00500_00600

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 0,5



RW: 3358811

HW: 5776233

Bezeichnung Foto: 5848244_00600_00700_01.jpg

Abschnitt: 5848244_00600_00700

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 0,6.



RW: 3358710

HW: 5776219

Bezeichnung Foto: 5848244_00700_00800_01.jpg

Abschnitt: 5848244_00700_00800

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 0,7.



RW: 3358614

HW: 5776203

Bezeichnung Foto: 5848244_00800_00900_01.jpg

Abschnitt: 5848244_00800_00900

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 0,8.



RW: 3358552

HW: 5776128

Bezeichnung Foto: 5848244_00900_01000_01.jpg

Abschnitt: 5848244_00900_01000

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 0,9.



RW: 3358510

HW: 5776037

Bezeichnung Foto: 5848244_01000_01100_01.jpg

Abschnitt: 5848244_01000_01100

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 1,0.



RW: 3358465

HW: 5775947

Bezeichnung Foto: 5848244_01000_01100_02.jpg

Abschnitt: 5848244_01000_01100

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B2, Rohrdurchlass /
Überfahrt km 1,060.



RW: 3358446

HW: 5775902

Bezeichnung Foto: 5848244_01000_01100_03.jpg

Abschnitt: 5848244_01000_01100

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B2, Stau.



RW: 3358438

HW: 5775888

Bezeichnung Foto: 5848244_01100_01200_01.jpg

Abschnitt: 5848244_01100_01200

ID des OWK 5848244

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 1,1.



RW: 3358423

HW: 5775855

Bezeichnung Foto: 5848244_01200_01300_01.jpg

Abschnitt: 5848244_01200_01300

ID des OWK 5848244

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 1,2.



RW: 3358378

HW: 5775765

Bezeichnung Foto: 5848244_01300_01400_01.jpg

Abschnitt: 5848244_01300_01400

ID des OWK 5848244

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 1,3.



RW: 3358337

HW: 5775675

Bezeichnung Foto: 5848244_01400_01500_01.jpg

Abschnitt: 5848244_01400_01500

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 1,4.



RW: 3358291

HW: 5775584

Bezeichnung Foto: 5848244_01500_01600_01.jpg

Abschnitt: 5848244_01500_01600

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 1,5.



RW: 3358248

HW: 5775494

Bezeichnung Foto: 5848244_01600_01700_01.jpg

Abschnitt: 5848244_01600_01700

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 1,6.



RW: 3358204

HW: 5775404

Bezeichnung Foto: 5848244_01600_01700_02.jpg

Abschnitt: 5848244_01600_01700

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B3, Rohrdurchlass /
Überfahrt km 1,66.



RW: 3358190

HW: 5775357

Bezeichnung Foto: 5848244_01600_01700_03.jpg

Abschnitt: 5848244_01600_01700

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B3, Stau.



RW: 3358176

HW: 5775348

Bezeichnung Foto: 5848244_01700_01800_01.jpg

Abschnitt: 5848244_01700_01800

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 1,7.



RW: 3358160

HW: 5775316

Bezeichnung Foto: 5848244_01800_01900_01.jpg

Abschnitt: 5848244_01800_01900

ID des OWK 5848244

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 1,8.



RW: 3358114

HW: 5775227

Bezeichnung Foto: 5848244_01900_02000_01.jpg

Abschnitt: 5848244_01900_02000

ID des OWK 5848244

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 1,9.



RW: 3358060

HW: 5775142

Bezeichnung Foto: 5848244_02000_02100_01.jpg

Abschnitt: 5848244_02000_02100

ID des OWK 5848244

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 2,0.



RW: 3358011

HW: 5775055

Bezeichnung Foto: 5848244_02100_02200_01.jpg

Abschnitt: 5848244_02100_02200

ID des OWK 5848244

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 2,1.



RW: 3357961

HW: 5774968

Bezeichnung Foto: 5848244_02200_02300_01.jpg

Abschnitt: 5848244_02200_02300

ID des OWK 5848244

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 2,2.



RW: 3357913

HW: 5774880

Bezeichnung Foto: 5848244_02300_02400_01.jpg

Abschnitt: 5848244_02300_02400

ID des OWK 5848244

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 2,3.



RW: 3357864

HW: 5774792

Bezeichnung Foto: 5848244_02400_02500_01.jpg

Abschnitt: 5848244_02400_02500

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 2,4.



RW: 3357815

HW: 5774703

Bezeichnung Foto: 5848244_02500_02600_01.jpg

Abschnitt: 5848244_02500_02600

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 2,5.



RW: 3357764

HW: 5774621

Bezeichnung Foto: 5848244_02600_02700_01.jpg

Abschnitt: 5848244_02600_02700

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B4, Rohrdurchlass /
Überfahrt km 2,620.



RW: 3357707

HW: 5774537

Bezeichnung Foto: 5848244_02600_02700_02.jpg

Abschnitt: 5848244_02600_02700

ID des OWK 5848244

Foto in **Fließrichtung**
gegen

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B4, Stau.



RW: 3357694

HW: 5774522

Bezeichnung Foto: 5848244_02600_02700_03.jpg

Abschnitt: 5848244_02600_02700

ID des OWK 5848244

Foto in **Fließrichtung**
gegen

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 2,6.



RW: 3357686

HW: 5774510

Bezeichnung Foto: 5848244_02700_02800_01.jpg

Abschnitt: 5848244_02700_02800

ID des OWK 5848244

Foto in **Fließrichtung**
gegen

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 2,7



RW: 3357655

HW: 5774453

Bezeichnung Foto: 5848244_02800_02900_01.jpg

Abschnitt: 5848244_02800_02900

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 2,8



RW: 3357609

HW: 5774369

Bezeichnung Foto: 5848244_02900_03000_01.jpg

Abschnitt: 5848244_02900_03000

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 2,9.



RW: 3357600

HW: 5774269

Bezeichnung Foto: 5848244_03000_03100_01.jpg

Abschnitt: 5848244_03000_03100

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 3,0.



RW: 3357590

HW: 5774172

Bezeichnung Foto: 5848244_03100_03200_01.jpg

Abschnitt: 5848244_03100_03200

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 3,1.



RW: 3357583

HW: 5774074

Bezeichnung Foto: 5848244_03100_03200_02.jpg

Abschnitt: 5848244_03100_03200

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B5, Rohrdurchlass /
Überfahrt km 3,170.



RW: 3357575

HW: 5774010

Bezeichnung Foto: 5848244_03100_03200_03.jpg

Abschnitt: 5848244_03100_03200

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B5, Stau.



RW: 3357572

HW: 5773996

Bezeichnung Foto: 5848244_03200_03300_01.jpg

Abschnitt: 5848244_03200_03300

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 3,2.



RW: 3357572

HW: 5773973

Bezeichnung Foto: 5848244_03300_03400_01.jpg

Abschnitt: 5848244_03300_03400

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 3,3.



RW: 3357564

HW: 5773873

Bezeichnung Foto: 5848244_03400_03500_01.jpg

Abschnitt: 5848244_03400_03500

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 3,4.



RW: 3357581

HW: 5773779

Bezeichnung Foto: 5848244_03500_03600_01.jpg

Abschnitt: 5848244_03500_03600

ID des OWK 5848244

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 3,5.



RW: 3357542

HW: 5773698

Bezeichnung Foto: 5848244_03600_03700_01.jpg

Abschnitt: 5848244_03600_03700

ID des OWK 5848244

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 3,6.



RW: 3357540

HW: 5773610

Bezeichnung Foto: 5848244_03700_03800_01.jpg

Abschnitt: 5848244_03700_03800

ID des OWK 5848244

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 3,7.



RW: 3357537

HW: 5773516

Bezeichnung Foto: 5848244_03800_03900_01.jpg

Abschnitt: 5848244_03800_03900

ID des OWK 5848244

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 3,8.



RW: 3357554

HW: 5773420

Bezeichnung Foto: 5848244_03900_04000_01.jpg

Abschnitt: 5848244_03900_04000

ID des OWK 5848244

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 3,9.



RW: 3357532

HW: 5773327

Bezeichnung Foto: 5848244_04000_04100_01.jpg

Abschnitt: 5848244_04000_04100

ID des OWK 5848244

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 01.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 4,0.



RW: 3357492

HW: 5773237

Bezeichnung Foto: 5848244_04100_04200_01.jpg

Abschnitt: 5848244_04100_04200

ID des OWK 5848244

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 02.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 4,1.



RW: 3357486

HW: 5773145

Bezeichnung Foto: 5848244_04200_04300_01.jpg

Abschnitt: 5848244_04200_04300

ID des OWK 5848244

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 02.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 4,2.



RW: 3357453

HW: 5773057

Bezeichnung Foto: 5848244_04300_04400_01.jpg

Abschnitt: 5848244_04300_04400

ID des OWK 5848244

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 02.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 4,3.



RW: 3357379

HW: 5773016

Bezeichnung Foto: 5848244_04400_04500_01.jpg

Abschnitt: 5848244_04400_04500

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 02.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 4,4.



RW: 3357280

HW: 5773020

Bezeichnung Foto: 5848244_04400_04500_02.jpg

Abschnitt: 5848244_04400_04500

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 02.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B6, Rohrdurchlass /
Überfahrt km 4,440.



RW: 3357268

HW: 5773008

Bezeichnung Foto: 5848244_04400_04500_03.jpg

Abschnitt: 5848244_04400_04500

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 02.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B6, Stau.



RW: 3357253

HW: 5772977

Bezeichnung Foto: 5848244_04500_04600_01.jpg

Abschnitt: 5848244_04500_04600

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 02.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 4,5.



RW: 3357217

HW: 5772955

Bezeichnung Foto: 5848244_04600_04700_01.jpg

Abschnitt: 5848244_04600_04700

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 02.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 4,6.



RW: 3357128

HW: 5772916

Bezeichnung Foto: 5848244_04600_04700_02.jpg

Abschnitt: 5848244_04600_04700

ID des OWK 5848244


Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 02.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Bauwerk B7, Rohrdurchlass



RW: 3357056

HW: 5772898

Bezeichnung Foto: 5848244_04700_04800_01.jpg

Abschnitt: 5848244_04700_04800

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 02.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 4,7



RW: 3357035

HW: 5772893

Bezeichnung Foto: 5848244_04800_04900_01.jpg

Abschnitt: 5848244_04800_04900

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 02.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 4,8.



RW: 3356957

HW: 5772834

Bezeichnung Foto: 5848244_04800_04900_02.jpg

Abschnitt: 5848244_04800_04900

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 02.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 4,8 natürliche Gleite.



RW: 3356956

HW: 5772805

Bezeichnung Foto: 5848244_04900_05000_01.jpg

Abschnitt: 5848244_04900_05000

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 02.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 4,9



RW: 3356950

HW: 5772740

Bezeichnung Foto: 5848244_05000_05100_01.jpg

Abschnitt: 5848244_05000_05100

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 02.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 5,0.



RW: 3356943

HW: 5772644

Bezeichnung Foto: 5848244_05100_05200_01.jpg

Abschnitt: 5848244_05100_05200

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 02.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 5,1.



RW: 3356914

HW: 5772547

Bezeichnung Foto: 5848244_05200_05300_01.jpg

Abschnitt: 5848244_05200_05300

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 02.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 5,2.



RW: 3356880

HW: 5772462

Bezeichnung Foto: 5848244_05300_05400_01.jpg

Abschnitt: 5848244_05300_05400

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 02.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 5,3.



RW: 3356806

HW: 5772398

Bezeichnung Foto: 5848244_05300_05400_02.jpg

Abschnitt: 5848244_05300_05400

ID des OWK 5848244

Foto in
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 02.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 5,3.



RW: 3356751

HW: 5772365

Bezeichnung Foto: 5848244_05400_05500_01.jpg

Abschnitt: 5848244_05400_05500

ID des OWK 5848244

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 02.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 5,4.



RW: 3356718

HW: 5772369

Bezeichnung Foto: 5848244_05500_05600_01.jpg

Abschnitt: 5848244_05500_05600

ID des OWK 5848244

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 02.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 5,5.



RW: 3356635

HW: 5772347

Bezeichnung Foto: 5848244_05600_05700_01.jpg

Abschnitt: 5848244_05600_05700

ID des OWK 5848244

Foto *in*
gegen **Fließrichtung**

Datum Foto: 02.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 5,6.



RW: 3356612

HW: 5772245

Bezeichnung Foto: 5848244_05700_05800_01.jpg

Abschnitt: 5848244_05700_05800

ID des OWK 5848244

Foto *in* *gegen* **Fließrichtung**

Datum Foto: 02.02.2011

Firma: Idas

Bearbeiter: Fechner

Bemerkung: Km 5,7.



RW: 3356595

HW: 5772176