GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
Abschnitt: 584888_872_AB01	Gewässer: Strassgraben
Foto Nummer 00100_01  in Fließ- gegen richtung  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß  Beschreibung  AB01, Mündungsbereich zum Pfefferfließ	
Foto Nummer 00100_02  in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß  Beschreibung  AB01	
Foto Nummer 00200_01  in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß  Beschreibung  BW01, Durchlass	

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
in Fließ- gegen richtung  Datum  O1.06.2010  Kartierer  Krauß  Beschreibung  AB01	
in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß  Beschreibung  BW02, Durchlass	
in Fließ- gegen richtung  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß  Beschreibung  BW03, Stauvorrichtung	

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
Foto Nummer 00200_05  in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß  Beschreibung  AB01	
Foto Nummer 00300_01  in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß  Beschreibung  AB01	
in Fließ- gegen richtung  Datum  Kartierer  Beschreibung  AB01	

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
Foto Nummer 00400_01  in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß  Beschreibung  BW04, Zwillingsdurchlass	
in Fließ- gegen richtung  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß  Beschreibung  BW04, Zwillingsdurchlass	
in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß  Beschreibung  AB01	

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
in Fließ- gegen richtung  Datum  01.06.2010  Kartierer  Krauß  Beschreibung  BW05, Plattendurchlass	
in Fließ- gegen richtung  Datum  O1.06.2010  Kartierer  Krauß  Beschreibung  AB01	
in Fließ- gegen richtung  Datum  Kartierer  Beschreibung  AB01	

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
Foto Nummer 00700_01  in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß  Beschreibung  AB01	
Foto Nummer 00800_01  in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß  Beschreibung  AB01	
in Fließ- gegen richtung X  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß  Beschreibung  AB01	

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
Foto Nummer 01000_01  in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß  Beschreibung  AB01	
Foto Nummer 01100_01  in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß  Beschreibung  AB01	
in Fließ- gegen richtung  Datum  01.06.2010  Kartierer  Krauß  Beschreibung  BW06, Durchlass	

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
in Fließ- gegen richtung  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß  Beschreibung  BW07, Stauvorrichtung	
in Fließ- gegen richtung  Datum 01.06.2010  Kartierer  Krauß  Beschreibung  AB01	
in Fließ- gegen richtung  Datum  O1.06.2010  Kartierer  Krauß  Beschreibung  AB01	

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
Foto Nummer 01400_01  in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß  Beschreibung  AB01	
in Fließ- gegen richtung  Datum  01.06.2010  Kartierer  Krauß  Beschreibung  BW08, Durchlass	
in Fließ- gegen richtung  Datum  01.06.2010  Kartierer  Krauß  Beschreibung  BW08, Durchlass	

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
in Fließ- gegen richtung  Datum  01.06.2010  Kartierer  Krauß  Beschreibung  AB01	
in Fließ- gegen richtung  Datum  Kartierer  Beschreibung  AB01	
in Fließ- gegen richtung  Datum  Kartierer  Beschreibung  AB01	

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
in Fließ- gegen richtung  Datum  O1.06.2010  Kartierer  Krauß  Beschreibung  BW09, Durchlass	
in Fließ- gegen richtung  Datum  Kartierer  Beschreibung  BW10, Stau	
in Fließ- gegen richtung  Datum  Kartierer  Beschreibung  AB01	

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
in Fließ- gegen richtung  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß  Beschreibung  BW10, Stau	
in Fließ- gegen richtung  Datum  Kartierer  Beschreibung  AB01	
in Fließ- gegen richtung  Datum  O1.06.2010  Kartierer  Krauß  Beschreibung  BW11, Durchlass	

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
in Fließ- gegen richtung  Datum  01.06.2010  Kartierer  Krauß  Beschreibung  AB01	
Foto Nummer 02000_01  in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß  Beschreibung  AB01	
Foto Nummer 02100_01  in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß  Beschreibung  AB01	

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
Foto Nummer	
Beschreibung  AB01, Abbruch der Böschung im Kurvenbereich	
in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß  Beschreibung  AB01	
in Fließ- gegen richtung  Datum  01.06.2010  Kartierer  Krauß  Beschreibung  AB01	

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
Foto Nummer 02500_01  in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß  Beschreibung  BW12, Durchlass	
in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß  Beschreibung  AB01	
in Fließ- gegen richtung  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß  Beschreibung  BW13, Stauvorrichtung	

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
Abschnitt: 584888_872_AB02	Gewässer: Strassgraben
Foto Nummer 02600_01  in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß/Gottelt  Beschreibung  AB02, linksseitig Buschgehölze	
Foto Nummer 02700_01  in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß/Gottelt  Beschreibung  AB02	
in Fließ- gegen richtung  Datum  Kartierer  Beschreibung  AB02	

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
Foto Nummer 02900_01  in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß/Gottelt  Beschreibung  AB02	
in Fließ- gegen richtung  Datum  01.06.2010  Kartierer  Krauß/Gottelt  Beschreibung  AB02	
in Fließ- gegen richtung  Datum  Martierer  Krauß/Gottelt  Beschreibung  AB02	

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
Foto Nummer 03200_01  in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß/Gottelt  Beschreibung  AB02	
in Fließ- gegen richtung  Datum  Kartierer  Beschreibung  AB02	
in Fließ- gegen richtung  Datum  Kartierer  Beschreibung  BW14, Stau	

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
in Fließ- gegen richtung  Datum  01.06.2010  Kartierer  Krauß/Gottelt  Beschreibung  BW14, Stau	
in Fließ- gegen richtung  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß/Gottelt  Beschreibung  BW15, Durchlass	
in Fließ- gegen richtung  Datum  01.06.2010  Kartierer  Krauß/Gottelt  Beschreibung  AB02	

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
in Fließ- gegen richtung  Datum  Martierer  Beschreibung  AB02	
in Fließ- gegen richtung  Datum  Martierer  Beschreibung  AB02	
in Fließ- gegen richtung  Datum  Martierer  Beschreibung  AB02	

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
Foto Nummer 03800_01  in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß/Gottelt  Beschreibung  AB02	
in Fließ- gegen richtung X  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß/Gottelt  Beschreibung  AB02	
in Fließ- gegen richtung  Datum  Martierer  Beschreibung  AB02	

GEK-Nie	plitz	Fotodokun	nentation
Foto Nummer 04100_01  in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.201  Kartierer Krauß/Go  Beschreibung  AB02			
in Fließ- gegen richtung  Datum  Kartierer  Beschreibung  AB02			
in Fließ- gegen richtung  Datum  O1.06.201  Kartierer  Beschreibung  BW16, Durchlass	0		

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
in Fließ- gegen richtung  Datum  O1.06.2010  Kartierer  Krauß/Gottelt  Beschreibung  AB02	
in Fließ- gegen richtung  Datum  Kartierer  Beschreibung  AB02	
in Fließ- gegen richtung  Datum  Kartierer  Beschreibung  AB02	

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
in Fließ- gegen richtung  Datum  Kartierer  Beschreibung  AB02	
in Fließ- gegen richtung  Datum  Kartierer  Krauß/Gottelt  Beschreibung  AB02	
in Fließ- gegen richtung  Datum  O1.06.2010  Kartierer  Krauß/Gottelt  Beschreibung  BW17, Durchlass	

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
Foto Nummer 04700_01  in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Krauß/Gottelt  Beschreibung  AB02	
in Fließ- gegen richtung  Datum  (01.06.2010  Kartierer  Krauß/Gottelt  Beschreibung  AB02	
in Fließ- gegen richtung  Datum  Kartierer  Krauß/Gottelt  Beschreibung  AB02	

## 

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
Abschnitt: 584888_872_AB03	Gewässer: Strassgraben
in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Gottelt  Beschreibung  BW19, Durchlass überstaut	
in Fließ- gegen richtung  Datum  O1.06.2010  Kartierer  Gottelt  Beschreibung  BW20, Stau	
in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Gottelt  Beschreibung  AB03	

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
Foto Nummer 05100_01	
in Fließ- gegen richtung X	
<b>Datum</b> 01.06.2010	
Kartierer Gottelt	
Beschreibung AB03	
AD03	
Foto Nummer 05200_01	
<u> </u>	and the second of the second o
in Fließ- gegen richtung X	
<b>Datum</b> 01.06.2010	
Kartierer Gottelt	
Beschreibung	
AB03	
Foto Nummer 05300_01	
in Fließ-	and the second s
gegen richtung X	
Datum 01.06.2010  Kartierer Gottelt	
Beschreibung	
AB03	

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Gottelt  Beschreibung  AB03	
in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Gottelt  Beschreibung  AB03	
in Fließ- gegen richtung  Datum  01.06.2010  Kartierer  Gottelt  Beschreibung  BW21, Durchlass unter Feldweg	

G	EK-Nieplitz	Fotodokumentation
Foto Nummer in Fließ- gegen richtung Datum Kartierer Beschreibung	05600_02 x 01.06.2010 Gottelt	
AB03		
Foto Nummer	05700_01	
in Fließ- gegen richtung		
	01.06.2010	WAS COME TO SERVICE THE PARTY OF THE PARTY O
	Gottelt	
Beschreibung		
AB03, keine Ra		
Foto Nummer	05800_01	
in Fließ- gegen richtung	X	
Datum	01.06.2010	
	Gottelt	
Beschreibung		
AB03		

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
Foto Nummer 05900_01  in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Gottelt  Beschreibung  AB03	
Foto Nummer 06000_01  in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Gottelt  Beschreibung  AB03	
in Fließ- gegen richtung	

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Gottelt  Beschreibung  BW22, Durchlass	
Foto Nummer 06200_01  in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Gottelt  Beschreibung  AB03	
in Fließ- gegen richtung  Datum  (Gottelt  Beschreibung  AB03	

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
Foto Nummer 06400_01  in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Gottelt  Beschreibung  AB03	
in Fließ- gegen richtung  Datum 01.06.2010  Kartierer Gottelt  Beschreibung  BW23, Durchlass	
in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Gottelt  Beschreibung  BW24, Staubauwerk	

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
in Fließ- x gegen richtung	
Foto Nummer 06500_01  in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Gottelt  Beschreibung  AB03	
in Fließ- gegen richtung x  Datum 01.06.2010  Kartierer Gottelt  Beschreibung  AB03	

GEK-Nieplitz	Fotodokumentation
<b>Foto Nummer</b> 06694_01	
in Fließ- gegen richtung X	
<b>Datum</b> 01.06.2010	
Kartierer Gottelt	
Beschreibung	
AB03	