

GEK-Gebiet <b>HvO_Lychen</b>	OWK <b>DEBB581272_670</b>		Nr. der Maßnahme	
	<b>Ohlenbruchgraben</b>		<b>581272_670_M002</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>02</b>	Karte 7 Blattnr. <b>8</b>	Priorität	
	Stationierung <b>2,384 km</b>	bis <b>0,000 km</b>	<b>sehr hoch</b>	
Bezeichnung der Maßnahme	<b>Konzeptionelle Maßnahme - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen</b>		DWA-M <b>610</b>	EMNT-ID
				<b>508</b>
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	<b>Verbesserung des biol.,chem.-phys. Zustands</b>			
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	<b>Überprüfung der Nährstoffeinträge aus der nordöstl. des Wurlsees angrenzenden Ackerlandschaft</b>			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? <b>ne</b>	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<b>nein</b>			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<b>nein</b>			
Verträglichkeit mit Natura2000	<b>ja</b>			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt		<b>1</b>	
	Länge [km]	Fläche [ha]		
Verortung der Maßnahme	Kreis	<b>Uckermark</b>	Gemeinde <b>Lychen</b>	
	Gemarkung	<b>Lychen</b>	Flur <b>11</b>	Flurstück <b>264/1</b>
(pot.) Maßnahmenträger	Name	<b>UWB Landkreis Uckermark</b>		
	Anschrift	<b>Karl-Marx-Straße 1</b>	<b>17291</b>	<b>Prenzlau</b>
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	<b>nein</b>			
Zeithorizont	<b>kurzfristig</b>			
Kosten [T€]	einmalige	<b>0</b>	wiederkehrende	<b>0</b>
	Kosteneffizienz <b>mäßig</b>			
Finanzierung				
Unterhaltung	<b>keine Unterhaltung</b>			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	<b>keine Einwände aus den PAGs, Befürwortung durch Naturpark US</b>			
Festlegungen zur Kontrolle	<b>i.d.R. durch Landkreis</b>			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Lychen</b>	OWK <b>DEBB581272_670</b>		Nr. der Maßnahme	
	<b>Ohlenbruchgraben</b>		<b>581272_670_M001</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>01-02</b>	Karte 7 Blattnr. <b>8</b>	Priorität	
	Stationierung <b>0,000 km</b>	bis <b>1,421 km</b>	<b>hoch</b>	
Bezeichnung der Maßnahme	<b>sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung</b>		DWA-M <b>610</b>	EMNT-ID
			<b>S3, S8, U7</b>	<b>79_99</b>
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	<b>Erhalt bzw. Verbesserung der Gewässerstruktur</b>			
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	<b>beobachtende Gewässerunterhaltung an Landesgewässern (entsprechend Unterhaltung an Bundeswasserstraßen)</b>			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? <b>nein</b>	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<b>ja Wassersport (muskelbetriebene Boote, Solar- und Motorboote)</b>			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<b>nein</b>			
Verträglichkeit mit Natura2000	<b>ja</b>			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt		<b>1</b>	
	Länge [km] <b>0,86</b>	Fläche [ha]		
Verortung der Maßnahme	Kreis <b>Uckermark</b>	Gemeinde <b>Lychen</b>		
	Gemarkung <b>Lychen</b>	Flur	Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name <b>LUGV als Unterhaltungspflichtiger</b>			
	Anschrift <b>Seeburger Chaussee 2</b>	<b>14476</b>	<b>Potsdam, OT Groß Glienicke</b>	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	<b>nein</b>			
Zeithorizont	<b>kurzfristig</b>			
Kosten [T€]	einmalige <b>0</b>	wiederkehrende	<b>0</b>	
	Kosteneffizienz <b>hoch</b>			
Finanzierung	<b>Landesgelder</b>			
Unterhaltung	<b>bedarfsweise punktuelle Unterhaltung</b>			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	<b>keine Fahrrinnenbeschränkung, ansonsten keine Einwände aus PAGs,</b>			
Festlegungen zur Kontrolle	<b>i.d.R. durch Landkreis</b>			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Lychen</b>	OWK <b>DEBB581272_672</b>		Nr. der Maßnahme <b>581272_672_M001</b>	
	<b>Ohlenbruchgraben</b>			
	Abschnitt-Nr. <b>01-02</b>	Karte 7 Blattnr. <b>8</b>	Priorität <b>sehr hoch</b>	
	Stationierung <b>3,248 km</b>	bis <b>4,057 km</b>		
Bezeichnung der Maßnahme	<b>sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung</b>		DWA-M 610	EMNT-ID
			<b>S8, U7</b>	<b>79_99</b>
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	<b>Erhalt der guten Gewässerstruktur, Verbesserung des biol., chem.-physik. Zustands uh. liegender Gewässerabschnitte durch Wasserrückhalt</b>			
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	<b>beobachtende Gewässerunterhaltung an Gewässern 2. Ordnung, Zulassen von Ufer- und Sohlstrukturierungen sowie Sohlaufhöhen</b>			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? <b>nein</b>	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<b>nein</b>			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<b>nein</b>			
Verträglichkeit mit Natura2000	<b>ja</b>			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt		<b>2</b>	
	Länge [km]	<b>0,81</b>	Fläche [ha]	
Verortung der Maßnahme	Kreis	<b>Uckermark</b>	Gemeinde <b>Lychen</b>	
	Gemarkung	<b>Lychen, Retzow</b>	Flur	Flurstück
(pot.) Maßnahmenträger	Name	<b>WBV Uckermark-Havel als Unterhaltungspflichtiger</b>		
	Anschrift	<b>Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick</b>		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	<b>nein</b>			
Zeithorizont	<b>kurzfristig</b>			
Kosten [T€]	einmalige	<b>0</b>	wiederkehrende	<b>0</b>
	Kosteneffizienz	<b>hoch</b>		
Finanzierung	<b>Beitragsgelder</b>			
Unterhaltung	<b>keine Unterhaltung</b>			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	<b>keine Einwände aus den PAGs</b>			
Festlegungen zur Kontrolle	<b>i.d.R. durch Landkreis</b>			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			