



Gewässername	Postliner Graben	WK-Code	DE593234_1049	
Planungsabschnitt	DE593234_1049_P01	Stationierung	km von 2+417 bis 4+715	
Begrenzung des Abschnitts				
	Zulauf Graben in Postlin (Beginn WK) bis Ende WK südlich Kuckucksberg			
Bestand BWP FGG Elbe	LAWA-Typ	0 - künstlich		
	Kategorie	künstlich		
	Zielerreichung Ökologie	unwahrscheinlich		
	Zielerreichung Chemie	wahrscheinlich		
Aktueller Zustand (2012)	LAWA-Typ-Vorschlag	0 - künstlich		
	Kategorie-Vorschlag	künstlich		
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	Hydrologische Zustandsklasse	Ökologische Durchgängigkeit
		4	nicht bewertet	nein
	Defizit	-2		-3
Beschreibung	Stark eingetiefter, geradliniger Graben mit Trapezprofil; ohne Eigendynamik; Ufer durchgehend mit Krautflur bestanden; ohne Randstreifen, von Stat. 2+900 bis 3+600 sowie 4+500 bis Ende WK rechtsseitig Wald als Randstreifen; Umland hauptsächlich Ackerflächen, lediglich in voranstehend benannten Bereich Wald vorhanden			
Belastungen	<ul style="list-style-type: none"> - Gewässerrandstreifen lediglich lückig bei Waldbereichen, keine Beschattung - keine Gehölze im Ufer - staureguliert durch feste Abstürze, keine ökologische Durchgängigkeit 			
Restriktionen	<ul style="list-style-type: none"> - Ackernutzung Umland - Stauhaltung 			
Entwicklungsziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen - Förderung der Beschattung - Förderung Wasserrückhalt 			