



Legende

Geltungsbereich des Gewässerentwicklungskonzeptes (GEK)

- Grenze des GEK „Obere Havel-Teil 1 b“
- 15 Lychener Gewässer (HvO_Lychen)
- 17 Templiner Gewässer (HvO_Templin)

Fließgewässer

Schutznfließ 58148_297

- Wasserkörper-Nr. WRRL
- Kennzahl LAWA
- Gewässername
- Fließgewässer (WRRL-berichtsspflichtig)
- Fließgewässer (in GEK OHV T 1b ergänzend untersucht)
- Fließrichtung, Kilometrierung

Stillegewässer

- Gewässername (bei WRRL-berichtsspflichtigen Seen)
- See-ID (GEK intern)

Bewertung des Defizits bezogen auf Planungsabschnitte

Hydromorphologie, Fließgeschwindigkeits-Zustandsklasse, Trophieindex

- +1 kein Defizit, Zustand sehr gut
- 0 kein Defizit, typspezifische Bedingungen für guten ökologischen Zustand werden erreicht
- 1 Abweichung von typspezifischen Bedingungen um eine Stufe
- 2 Abweichung von typspezifischen Bedingungen um zwei Stufen
- 3 Abweichung von typspezifischen Bedingungen um drei Stufen
- U nicht bewertbar / nicht untersucht

Darstellung: Fließgewässer

3-Band-Darstellung

- in Fließrichtung
- rechts - hydromorphologisches Defizit
- mittig - Fließgewässer, ggf. Sonderfall
- links - FZK (Fließgeschwindigkeits-Zustandsklasse)

58144_291_01

- Anfangspunkt Planungsabschnitt (PA) mit Planungsabschnittsnummer (Kennzahl LAWA, Wasserkörpernummer, fortlaufende Nummer PA)
- Endpunkt Planungsabschnitt
- Sonderfall: komplett verrohrt
- Sonderfall: Rückstau innerhalb Moomiederung
- Sonderfall: trocken

Darstellung: Stillegewässer

- Uferlinie - hydromorphologisches Defizit der Uferzonen
- Mitte - Defizit bezüglich des Trophieindex

580015814699_01

Grenze Planungsabschnitt (PA) mit Planungsabschnittsnummer (Kennzahl LAWA, fortlaufende Nummer PA)

Bauwerke (kombinierte Darstellung)

Bauwerksart	ökologische Durchgängigkeit (Fische, Makrozoobenthos)	für Fischotter
Schleuse	● durchgängig für beide Gruppen	nicht durchgängig: ☐
Stau / Wehr	● für mind. eine dieser Gruppen nur:	● zeitweise durchgängig
Brücke	● zeitweise durchgängig	● selektiv durchgängig
Durchlass	● selektiv durchgängig	● nicht durchgängig
Verrohrung	● nicht durchgängig	● nicht bewertbar
Sohlgleite / Sohlschwelle / Raue Rampe	● nicht durchgängig	● nicht bewertbar
Andere	● nicht bewertbar	● nicht bewertbar

Belastungen

- Kommunale Kläranlagen

Darstellung auf der Grundlage von Daten des Landes Brandenburg.

LAND BRANDENBURG

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg

Gewässerentwicklungskonzept (GEK) „Obere Havel-Teil 1 b“ (HvO_Lychen und HvO_Templin)
 Karte 6-1: Defizite und Belastungen
 Blatt: 3

Lage im Land Brandenburg

Blattübersicht

Kartengrundlage: Digitale Daten der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg
 Geobasisdaten: GeoBase-DE/LEB
 Topographische Karte 1:25.000

Stand: Dezember 2013

Maßstab: 1:25.000