

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB58144_287</b> <b>Kuhzer Seegraben</b>		Nr. der Maßnahme <b>58144_287_M001</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>01-02</b> Karte 7-2 Blattnr. 14		Priorität	
	Stationierung km 0,024 bis km 3,497		hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung		DWA-M 610	EMNT-ID
			S8, U7	79_99
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / -strategie	Erhalt bzw. Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme	beobachtende Gewässerunterhaltung an Landesgewässern, Zulassen von Ufer- und Sohlstrukturierungen, Beseitigung von Abflusshindernissen nur punktuell			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	nein			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 2 Länge [km] 3,10 Fläche [ha] 0,00			
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemeinde Templin		
	Gemarkung Petznick, Templin	Flur	Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name LUGV als Unterhaltungspflichtiger			
	Anschrift Seeburger Chaussee 2	14476	Potsdam, OT Groß Glienicke	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige	0	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz hoch			
Finanzierung	Landesgelder			
Unterhaltung	s.o.			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am			durch
	nachher am			durch
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB58144_287</b> <b>Kuhzer Seegraben</b>		Nr. der Maßnahme <b>58144_287_M002</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>02</b>	Karte 7-2 Blattnr. <b>14</b>	Priorität	
	Stationierung km <b>3,237</b>	bis km <b>3,370</b>	hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt)		DWA-M 610	EMNT-ID
			S3, S4, U1	79_06
			korrespondierender EMNT 79_08, 79_01	
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme	Krautung u. Mahd einseitig/wechselseitig, mittelfr. Kleintier schonende Mäh-/Krautungsgeräte verwenden, Böschungsfuß von der Unterhaltung auslassen			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Grünlandnutzung angrenzender Flächen			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 1 Länge [km] 0,13 Fläche [ha] 0,00			
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemeinde Templin		
	Gemarkung Petznick	Flur 3	Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name LUGV als Unterhaltungspflichtiger			
	Anschrift Seeburger Chaussee 2	14476	Potsdam, OT Groß Glienicke	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige	0	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz mäßig			
Finanzierung	Beitragsgelder			
Unterhaltung	s.o.			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB58144_289</b> <b>Kuhzer Seegraben</b>		Nr. der Maßnahme <b>58144_289_M001</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>01-04</b> Karte 7-2 Blattnr. 15		Priorität	
	Stationierung km 4,651 bis km 10,410		hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung		DWA-M 610	EMNT-ID
			S3, S8, U7	79_99
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme	beobachtende Gewässerunterhaltung an Landesgewässern, bedarfsweise Entnahme von Totholz, welches möglichst zum Teil im Gewässer belassen werden sollte, Zulassen von Ufer- und Sohlstrukturierungen, Beseitigung von Abflusshindernissen nur punktuell			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Ortslage Petznick, Mittenwalde, angrenzende Grünlandflächen			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 4 Länge [km] 5,52 Fläche [ha] 0,00			
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemeinde	Boitzenburger Land, Mittenwalde, Templin	
	Gemarkung Kuhz, Mittenwalde, Petznick		Flur Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name LUGV als Unterhaltungspflichtiger			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Anschritt nein	Seeburger Chaussee 2	14476	Potsdam, OT Groß Glienicke
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige 0		wiederkehrende 0	
Finanzierung	Kosteneffizienz mäßig Landesgelder			
Unterhaltung	s.o.			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	

Erfolg der Maßnahme

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB58144_289</b> <b>Kuhzer Seegraben</b>		Nr. der Maßnahme <b>58144_289_M002</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>02</b>	Karte 7-2 Blattnr. <b>15</b>	Priorität	
	Stationierung km <b>6,262</b>	bis km <b>0,000</b>	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen		DWA-M 610	EMNT-ID
				508
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung des biol.,chem.-phys. Zustands			
Beschreibung der Maßnahme	Überprüfung der Nährstoffeinträge aus der östlich angrenzenden Ackerlandschaft um Kronhorst			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	nein			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt <b>1</b> Länge [km] <b>0,00</b> Fläche [ha] <b>0,00</b>			
Verortung der Maßnahme	Kreis <b>Uckermark</b>	Gemeinde <b>Templin</b>		
	Gemarkung <b>Petznick</b>	Flur <b>2</b>	Flurstück <b>317</b>	
(pot.) Maßnahmenträger	Name <b>UWB Landkreis Uckermark</b>			
	Anschrift <b>Karl-Marx-Straße 1</b>	<b>17291</b>	<b>Prenzlau</b>	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige <b>0</b>	wiederkehrende <b>0</b>		
	Kosteneffizienz <b>mäßig</b>			
Finanzierung				
Unterhaltung	keine Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durch		
	nachher am	durch		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB58144_289</b> <b>Kuhzer Seegraben</b>		Nr. der Maßnahme <b>58144_289_M003</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>04</b>	Karte 7-2 Blattnr. <b>15</b>	Priorität	
	Stationierung km <b>9,313</b>	bis km <b>0,000</b>	mäßig	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit		DWA-M 610	EMNT-ID
				<b>69_99</b>
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit für den Fischotter			
Beschreibung der Maßnahme	Brückendurchlass in Mittenwalde zur Herstellung Durchgängigkeit für Fischotter umgestalten			
	betrifft Bauwerk? <b>B021</b>		Maßnahme auch im NRK? <b>nein</b>	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<b>ja</b> Kreisstraße 7326			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<b>nein</b>			
Verträglichkeit mit Natura2000	<b>ja</b>			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt <b>1</b>			
	Länge [km] <b>0,00</b>	Fläche [ha] <b>0,00</b>		
Verortung der Maßnahme	Kreis <b>Uckermark</b>	Gemeinde <b>Mittenwalde</b>		
	Gemarkung <b>Mittenwalde</b>	Flur <b>2</b>	Flurstück <b>387</b>	
(pot.) Maßnahmenträger	Name <b>Träger der Straßenbaulast</b> Anschrift			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	<b>nein</b>			
Zeithorizont	<b>langfristig</b>			
Kosten [T€]	einmalige <b>23</b>	wiederkehrende <b>0</b>		
	Kosteneffizienz <b>mäßig</b>			
Finanzierung	<b>ILE-F</b>			
Unterhaltung	<b>bedarfsweise</b>			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	<b>keine Einwände aus PAGs</b>			
Festlegungen zur Kontrolle	<b>i.d.R. durch Landkreis</b>			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB58144_289</b> <b>Kuhzer Seegraben</b>		Nr. der Maßnahme <b>58144_289_M004</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>03</b>	Karte 7-2 Blattnr. 15	Priorität	
	Stationierung km 9,587	bis km 10,370	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum		DWA-M 610	EMNT-ID
			U10	73_05
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme	truppweise Initialpflanzung von gebietsheimischen, standortger. Gehölzen am Oberlauf Kuhzer Seegraben			
	betrifft Bauwerk?	Maßnahme auch im NRK? nein		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	nein			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt		5	
	Länge [km] 0,78	Fläche [ha] 0,00		
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemeinde	Mittenwalde
	Gemarkung	Mittenwalde	Flur 2	Flurstück
(pot.) Maßnahmenträger	Name	LUGV als Unterhaltungspflichtiger		
	Anschrift	Seeburger Chaussee 2	14476	Potsdam, OT Groß Glienicke
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige	16	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz mäßig			
Finanzierung	UVZV/ GewSan			
Unterhaltung	bedarfsweise punktuelle Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am			durch
	nachher am			durch
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB58144_289</b> <b>Kuhzer Seegraben</b>		Nr. der Maßnahme <b>58144_289_M005</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>04</b>	Karte 7-2 Blattnr. <b>15</b>	Priorität	
	Stationierung km <b>9,560</b>	bis km <b>10,365</b>	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)		DWA-M 610	EMNT-ID
			G1	73_01
			korrespondierender EMNT 73_10	
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur durch Anlage Gewässerrandstreifen			
Beschreibung der Maßnahme	Verbesserung der Gewässerstruktur und biol.-chem. Zustand durch Ausweisen eines Gewässerrandstreifens durch die Wasserbehörde			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? ja	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja angrenzende Grünlandnutzung			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 1 Länge [km] 0,00 Fläche [ha] 0,00			
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemeinde	Mittenwalde
	Gemarkung	Mittenwalde	Flur 2	Flurstück
(pot.) Maßnahmenträger	Name	LUGV als Unterhaltungspflichtiger		
	Anschrift	Seeburger Chaussee 2 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige	0	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz hoch			
Finanzierung	-			
Unterhaltung	keine Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus des PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB58144_291</b> <b>Kuhzer Seegraben</b>		Nr. der Maßnahme <b>58144_291_M001</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>01</b> Karte 7-2 Blattnr. 16		Priorität	
	Stationierung km 14,963 bis km 15,924		hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung		DWA-M 610	EMNT-ID
			S8, U7	79_99
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / -strategie	Erhalt der guten Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme	beobachtende Gewässerunterhaltung an Gewässern 2. Ordnung, Zulassen von Ufer- und Sohlstrukturierungen, Beseitigung von Abflusshindernissen nur punktuell			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja angrenzende Grünlandnutzung			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt 1			
	Länge [km] 0,95		Fläche [ha] 0,00	
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemeinde	Boitzenburger Land,
	Gemarkung	Haßleben, Kuhz, Mittenwalde	Flur	Jittenwalde Flurstück
(pot.) Maßnahmenträger	Name WBV Uckermark-Havel als Unterhaltungspflichtiger			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Anschritt nein	Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick		
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige		wiederkehrende	
	0		0	
Finanzierung	Kosteneffizienz hoch Beitragsfelder			
Unterhaltung	s.o.			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	

Erfolg der Maßnahme

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB58144_291</b> <b>Kuhzer Seegraben</b>		Nr. der Maßnahme <b>58144_291_M002</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>01</b> Karte 7-2 Blattnr. <b>16</b>		Priorität	
	Stationierung km <b>15,924</b> bis km <b>0,000</b>		sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen		DWA-M 610	EMNT-ID
			508	
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung des biol.,chem.-phys. Zustands			
Beschreibung der Maßnahme	Überprüfung der Nährstoffausträge aus dem Feldsoll südlich Karolinenhof			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	nein			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt <b>1</b> Länge [km] <b>0,00</b> Fläche [ha] <b>0,00</b>			
Verortung der Maßnahme	Kreis <b>Uckermark</b>	Gemeinde <b>Mittenwalde</b>		
	Gemarkung <b>Mittenwalde</b>	Flur <b>2</b>	Flurstück <b>516</b>	
(pot.) Maßnahmenträger	Name <b>UWB Landkreis Uckermark</b>			
	Anschrift <b>Karl-Marx-Straße 1</b>	<b>17291</b>	<b>Prenzlau</b>	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige <b>0</b>	wiederkehrende	<b>0</b>	
	Kosteneffizienz <b>gering</b>			
Finanzierung				
Unterhaltung	keine Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durch		
	nachher am	durch		
	Erfolg der Maßnahme			