


Querprofil 2  
Stat. 21075  
M. 1:1000/50



LEGENDE

Torf (h-)		Torf (h-)		Torf (h-)	
[Grey Box]	amorpher Torf	h-a	vererdeter Torf	h-av	
[Red Box]	amorpher Torf	h-a	aggregierter Torf	h-aa	
	Holztorf	h-h	vermullter Torf	h-am	
			stark zersetzter Torf	h-az	
			Kiefernbruchtorf	h-hk	
			Birkenbruchtorf	h-hi	
			Erlenbruchtorf	h-he	
			Wollgrastorf	h-rw	
			Grobseggentorf	h-rsg	
			Feinseggentorf	h-rsf	
			Schilftorf	h-rp	
			Schneidentorf	h-rc	
			Bleichmoostorf (Sphagnum)	h-mb	
			Laubmoostorf (Braunmoostorf)	h-ml	
Mudde (y-)					
[White Box]	Kalkmudde	y-c	Feinkalkmudde	y-cf	
			Grobkalkmudde	y-cg	
			Wiesenkalk (Seekreide)	y-cc	
[Purple Box]	Organomudde	y-o	Lebermudde	y-ol	
			Grobdetritusmudde	y-odg	
			Mitteldetritusmudde	y-odm	
			Feindetritusmudde	y-odf	
Sand (S)					
[Orange Box]	Sand	S	Mittelfeinsand	mfS	
			Feinsand	fS	
			Mittelsand	mS	
			Mittelgrobsand	mgS	
			Grobsand	gS	
Sonstige					
[Dark Grey Box]	Schlick		Schlick		
[Light Grey Box]	Anmoor		Anmoor		

Nutzung mit Genehmigung des LGB Brandenburg, GB-G I/99  
Stand: Januar 2011



LAND BRANDENBURG

Landesamt für Umwelt,  
Gesundheit und  
Verbraucherschutz (LUGV)  
Seeburger Chaussee 2  
14476 Potsdam  
OT Groß Glienicke

"Vor- und Entwurfsplanung zur Renaturierung des Döllinfließes"

Anlage 9.2 Stratigraphie - Talquerschnitt 2 mit Bodenprofilen

Lage im Land Brandenburg



Maßstab der Länge: 1: 1.000

Maßstab der Höhe: 1: 50

Bearbeitung: Pöyry Deutschland GmbH, 19061 Schwerin, Ellerried 7  
Stand: Dezember 2014  
Kartografie: Pöyry Deutschland GmbH, 19061 Schwerin, Ellerried 7