

Legende:

Struktur Güteklasse
(Kartierung des NLWK 03/1998
im Übersichtsverfahren - 1.000 m - Abschnitte)

- █ 1 - unverändert
- █ 2 - gering verändert
- █ 3 - mäßig verändert
- █ 4 - deutlich verändert
- █ 5 - stark verändert
- █ 6 - sehr stark verändert
- █ 7 - vollständig verändert
- unbewerteter Gewässerabschnitt

Datenquelle: NLWKN

- Abschnittswechsel
- 165** Abschnittsnummer
- Grenze des Wasserkörpers

Bänderdarstellung in Fließrichtung

- Güteklasse Aue
- Güteklasse gesamt
- Güteklasse Bett

GEWÄSSER Aller von Einmündung Oker bis Einmündung Kleine Aller
Wasserkörper 14014 GKZ 48

Wasserkörper	14014																												14044										
Abschnitt	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184
Gesamtbewertung 4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Gewässerbett	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Linienführung 2.1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Uferverbau 2.2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Querbauwerke 2.3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Abflussreglung 2.4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sohlschubstrat 2.5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Strukturvermögen 2.6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Gehölzsaum 2.7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Tiefenerosion 2.8	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Auedynamik 3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
MV-Schutzbauwerke 3.1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ausuferungsvermögen 3.2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Retention 3.3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Auennutzung 3.4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Uferstreifen 3.5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Entwicklungspotenzial 3.6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4


- Struktur Güteklassen**
- █ 1 - unverändert
 - █ 2 - gering verändert
 - █ 3 - mäßig verändert
 - █ 4 - deutlich verändert
 - █ 5 - stark verändert
 - █ 6 - sehr stark verändert
 - █ 7 - vollständig verändert
- Merkmal vorhanden
- Merkmal nicht vorhanden
- Merkmal nicht aufgenommen



Aller-Ohre-Verband

Struktur Güte WK 14014
Umsetzung der EG-WRRL
im Bearbeitungsgebiet 14

Maßstab: 1:50000



Bearbeitung:	Dr. Henrike Saile
Digitale Bearbeitung:	Dipl. Geogr. M. Gering
geprüft durch:	
Datum:	27.06.2006
Projekt-Nr.:	6033
Projekt-Datei:	allerquelle_struktur.apr struktur_wk_14014.eps

GERIESINGENIEURE

BÜRO FÜR STANDORTERKUNDUNG GMBH

Kirchberg 12 · 37119 Gleichen-Rehassen

Anlage-Nr.: **6**

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2005 GLN LGN